



**Bundesinnung der Elektro-, und Alarmanlagentechniker
sowie Kommunikationselektroniker**

A-1040 Wien, Schaumbergasse 20/4
Telefon: 01-505 69 50, Telefax: 01-253 303 393 20

Vertrieb:

**KFE, 1030 Wien, Tel.: 01-713 54 68, Fax: 01-712 68 47,
oder über www.kfe.at**



An die Behörde

Befundaussteller



Prüf-Befund bundeseinheitliche Fassung Nr.: 2011004455 über eine elektrotechnische Anlage basierend auf den SNT-Vorschriften

Anlagenadresse:	0000 Musterland	Musterstraße 5	
	PLZ, Ort	Straße, Nr.	Telefon-Nr.
Anlagenbetreiber:	Mustermann	Maximilian	
	Zuname/Firma	Vorname/Branche	
	1100 Wien	Dammstr. 23	01/123 450
	PLZ, Ort		Telefon-Nr.
Anlage:	00144	Unbekannt	00144-00001
	Nummer	Art	Prüfbericht

Überprüfte Anlage/Anlagenteile: Musterhaus, Blitzschutz

Umfang der Überprüfung	Elektrotechnische Anlage- Vorsor- gung, Schutzmassnahmen	Verteiler	Betriebsmittel	Blitzschutzanlage					
Legende: Geprüft nach: z.B. ÖVE E 8001-1: X ; Nicht geprüft: N Anlagenbuch: Technische Unterlagen: vorhanden: V ; Nicht vorhanden: N Prüfbefund: vorhanden: V ; Nicht vorhanden: N Anlagenzustand: In Ordnung: V ; Geringe Mängel: G; Nicht in Ordnung: N									
Anlagenteil: Musterhaus Geprüft nach: ÖVE E8001-6-61/63 Technische Unterlagen: Prüfbefund: Anlagenzustand:	V	V	V						
Anlagenteil: Blitzschutz Geprüft nach: ÖVE E8049-10 Technische Unterlagen: Prüfbefund: Anlagenzustand:				V					
Anlagenteil: Geprüft nach: Technische Unterlagen: Prüfbefund: Anlagenzustand:									
Anlagenteil: Geprüft nach: Technische Unterlagen: Prüfbefund: Anlagenzustand:									

Elektro Befund Manager 7F10 (25.10.2010) Ver.: MT20110321 qfe-uoc-qti ryq-yz0-zoq-49g-wmk-qz7-smk-z8g-arl 2011004455

Dieser Befund dient als **Erstprüfung** **Außerordentliche Erstprüfung**
 Wiederkehrende Prüfung

Dieser Befund umfasst insgesamt 10 Seiten mit folgenden Beiblättern:

- Technische Unterlagen _____ _____
 Besichtigung Erprobung und Messung _____
 Anlagenbuch vorhanden Nr.: _____ vom _____
 Anlagenbucheintragung vorhanden Nr.: _____ vom _____
 nicht vorhanden
 teilweise vorhanden, es fehlt: _____

Zusammenfassung der Prüfergebnisse:

Die Anlage

- ist in Ordnung.
 ist in Ordnung, hat aber geringfügige Mängel, die innerhalb von _____ Wochen zu beheben sind:

- ist nicht in Ordnung. Es besteht Gefahr für Leben bzw. Sachwerte.
 Im Einvernehmen mit dem Anlagenbetreiber (dessen Vertreter) wurde die Anlage spannungslos geschaltet.
 Abschaltung nicht möglich bzw. nicht erreichbar.
 Die Meldung an die zuständige Behörde wurde erstattet.

Datum der Überprüfung: 01.01.2012

Datum der nächsten Überprüfung der Anlage: 0

Name des Prüfers: Mustermann Unterschrift: _____

Datum der nächsten Überprüfung: _____ für Anlagenteil: Musterhaus

Datum der nächsten Überprüfung: _____ für Anlagenteil: Blitzschutz

Datum der nächsten Überprüfung: _____ für Anlagenteil: _____

Datum der nächsten Überprüfung: _____ für Anlagenteil: _____

Dieser Befund wurde von einem befugtem Gewerbetreibenden verfasst und basiert auf den nach dem Elektrotechnikgesetz gültigen Normen und Vorschriften. Der Befund beinhaltet die aus den Beilagen ersichtlichen Ergebnisse der Besichtigung, Messungen und Prüfungen und wurde gem. den geltenden Bestimmungen hinsichtlich der Dokumentation des Anlagenbuches, der Erst- bzw. der Wiederkehrenden Prüfung erstellt.

_____, am _____
Stampiglie / Rechtsgültige Zeichnung

Vorliegendes Prüfungsergebnis vom Anlagenverantwortlichen zur Kenntnis genommen:

Name: Mustermann Maximilian Unterschrift: _____

Die Verwendung dieses Befundes ist ausschliesslich befugten Elektrotechniker, Vertretern Technischer Büros für Elektrotechnik oder Ziviltechnikern für Elektrotechnik vorbehalten. Eine widerrechtliche Verwendung zieht strafrechtliche Folgen nach sich.